

お客様 各位

2014 年 9 月 11 日
日本プラントロニクス株式会社

Voyager Legend の「音声通知とコマンド」の言語の変更方法について

※以下は Mac 環境でのアップデート方法になります。

Mac OS X 10.7、10.8、10.9 のいずれかのシステム上でアップデートを行うソフトウェアが実行可能です。

Mac 環境では、「音声通知とコマンド」の言語変更と Voyager Legend ヘッドセット本体のファームウェアの更新のみ行うことができます。

その他のヘッドセットのカスタマイズに関しましては、Windows 環境でないと変更などを行うことができません。

※はじめて利用される場合は、以下 1.1~1.3 の手順を参考の上、アップデートのためのソフトウェアをダウンロードしてください。



1 Mac からインターネットに接続できる環境で以下 URL にアクセスします。

<http://www.plantronics.com/jp/support/myheadset/updater/>


- 1.1 <http://www.plantronics.com/jp/support/myheadset/updater/>にアクセスし、以下画面が表示されることを確認します。



- 1.2 Voyager Legend を選択し、「はじめに」をクリックします。




「HeadsetUpdater.dmg」というファイルがダウンロードされます。



- 1.3 「HeadsetUpdater.dmg」をマウントし、「Headset Updater」ソフトウェアを Mac のディスク上へコピーします。




- 2 「Headset Updater」ソフトウェアを起動します。




インターネットからダウンロードされたファイルを本当に開いても良いか聞いてきますので、「開く」をクリックします。


※初回の起動時のみ



3 Voyager Legend ヘッドセットを専用ケーブルで接続します。




下記画面が表示されたら「Language」のポップアップメニューから「Japanese」を選択し、「Install」をクリックしてください。




新しいファームウェアがリリースされている場合は、同時にヘッドセット本体のファームウェアも更新されます。



- 4 ヘッドセットのアップデート中はヘッドセットを Mac から取り外さないようご注意ください。



- 5 アップデートが無事終了すると、下記の画面となります。



- 6 ヘッドセットを Mac から取り外してください。



※本スクリーンショットは Mac OS X 10.9.4、2014 年 9 月 11 日時点での表示内容になり、ご利用の環境によって表示内容が異なる場合があります。ご不明点やご質問については、以下プラントロニクスサービスセンターまでお問い合わせください。

プラントロニクスサービスセンター

電話 : 0422-55-8812

土・日・祝祭日除く、月～金 9:00～12:00 13:00～17:00

※電話番号はお掛け間違いの無いよう、ご確認の上おかけください。